

## COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI

### PROGETTO PRELIMINARE DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA DITTA FREALDO ASFALTI SRL

Autorizzato con A.I.A. n°10/2015 del 07/07/2015 della Provincia di Vicenza

### VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

(Art. 20 del D.Lg.s 152/2006 e s.m.i.)

**Proponente:**



**FREALDO ASFALTI srl**

via Fontana Samoro, 2  
36040 SAN GERMANO dei BERICI (VI)

**Redazione progetto:**

**STUDIO MAZZUCATO**

via Rossini, n°27  
36075 ALTE di MONTECCHIO MAGGIORE (VI)  
Tel.0444/699120 Fax 0444/498742  
e-mail: info@studiomazzucato.eu

**Titolo Documento:**

## ***DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA***

**Documento redatto da:**

**Dott. Ing. MAZZUCATO Federico**

**Dott. Arch. MAZZUCATO Silvino**

**Data:** \_\_\_\_\_

**Elaborato:**

# **G**

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1- Vista panoramica da nord ovest dell'area dell'impianto



Foto 2- Vista della facciata ovest del capannone e dell'area di Messa in Riserva n°1 dei rifiuti

all'interno del capannone



Foto 3 - Vista della facciata est del capannone con i nastri di espulsione scoria trattata (MPS) nelle piazzole S7-S8-S9



Foto 4 - Vista del ciclone e del filtro a maniche, con impianto pneumatico di raccolta polveri, presenti sulla facciata sud del capannone



Foto 5 - Vista del generatore elettrico e del compressore, dotati di cabinamento acustico, presenti sulla facciata sud del capannone



Foto 6 - Vista del piazzale di transito posto a nord del capannone



Foto 7 - Vista della barriera acustica e della piantumazione presente al confine est, lungo via Casona



Foto 8- Vista del muro di confine in c.a. e della piantumazione (lato esterno impianto) presenti al confine nord-est



Foto 9- Vista del rilevato in terra piantumato e rinverdito e della recinzione presenti al confine nord (lato esterno impianto)



Foto 10- Vista della siepe arborea-arbustiva e della recinzione presenti al confine ovest (lato esterno impianto)



Foto 11- Muro in c.a. lungo il confine aziendale sud-est



Foto 12 – Vista del tratto di inizio della roggia tombata presente lungo il confine sud-ovest dell'impianto di recupero





Foto 13- Area di carico frantoio Ulisse, con barriera fonoisolante realizzata internamente al capannone, per mascherare l'emissione acustica verso il lato ovest (aperto) del capannone

