

## **RELAZIONE SULLO STATO DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI**

L'area pavimentata antistante i capannoni avicoli è stata realizzata in epoca recente, con un corretto dosaggio di calcestruzzo ed adeguata rete metallica di armatura.

I giunti di dilatazione sono stati realizzati in numero consono alle dimensioni dei piazzali.

Si presenta in uno stato di manutenzione buono, non sono visibili evidenti segni di usura o degrado.

Le pendenze per il deflusso dell'acqua piovana sono state realizzate, per la parte antistante i capannoni, verso la strada di accesso in ghiaia, oltre la quale è presente uno scolo di raccolta delle acque meteoriche.

Sono presenti due aree pavimentate nel retro dei capannoni, realizzate contestualmente all'installazione dei ventilatori presenti nel prospetto est.

Si precisa che i piazzali vengono sistematicamente puliti a seguito di ogni intervento o lavorazione prevista nell'allevamento.



Foto A




Foto B



Foto C

Planimetria con indicazione delle aree pavimentate impermeabili (indicate in grigio)



Il tecnico

**Arch. Pretto Martina**