PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA – SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

COLLAUDO FUNZIONALE

(Legge regionale 21 Gennaio 2000 n. 3 – Art. 25)

Oggetto:

Impianto di trattamento rifiuti, mediante messa in riserva (R13), selezione/cernita (R12) e recupero (R3/R4) di rifiuti speciali non pericolosi in Via Villa Rossi n. 65 ed autorizzato con Determina Provinciale n. 1547 del 07/11/2022

Maggio 2023

Il sottoscritto **Geom. Stefano Zamborlini**, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Padova con n° 3620, **collaudatore funzionale dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi,** di cui si riportano i dati nella seguente tabella:

RAGIONE SOCIALE DITTA ESERCENTE	VELLAR CLAUDIO SRL
SEDE LEGALE	VIA VILLA ROSSI, 65 - ASIAGO (VI)
SEDE IMPIANTO	VIA VILLA ROSSI, 65 - ASIAGO (VI)
LEGALE RAPPRESENTANTE	VELLAR SILVANO
RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPIANTO	VELLAR SILVANO
PROGETTISTA AMBIENTALE IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI	*Dr. For.* ***FRANCESCA SOMMACAL*** *Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova con n. 756*

Avendo visionato la seguente documentazione cartacea nel primo sopralluogo del 16/01/2023:

- Progetto per la modifica dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (redatto dalla Dott.ssa Sommacal Francesca);
- Determina n. 1547 del 07/11/2022 (Prot. Prov.le n. 45079 del 08/11/2022) di approvazione del progetto per modifiche sostanziali di un impianto di trattamento rilasciato dalla PROVINCIA DI VICENZA in data 08/11/2022 (ALLEGATO A);
- Comunicazione presentazione appendice di polizza n. 4 del 15/11/2022 della polizza fidejussoria n. A0571741(ALLEGATO B);
- Comunicazione avvio provvisorio dell'impianto avvenuto in data 23/11/2023 come previsto da determina n. 1547 succitata (ALLEGATO C);
- Comunicazione programmazione rilievi fonometrici (AALEGATO D)
- Valutazione di impatto acustico, eseguita da tecnico abilitato in acustica ambientale Trivellato Antonio in data 16/03/2023, che verifica il rispetto dei limiti del D.P.C.M del 14/11/1997 (ALLEGATO E);
- Elenco degli impianti di provenienza del codice EER 191201 "Carta e cartone" ai fini della verifica della condizione "prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali" ai sensi del DM 188/2020 (ALLEGATO F);
- SCIA prot. 13334 del 01/08/2016 e SCIA prot. 10141 del 23/05/2019 e successivo rinnovo periodico di conformità antincendio prot. 0013313 del 20/07/2021(ALLEGATO G).

Avendo eseguito un secondo sopralluogo il giorno 24/02/2023 nel quale si è potuto constatare quanto segue:

1. L'organizzazione dell'attività è conforme a quanto autorizzato con Tav. 2 "Planimetria generale layout organizzativo impianto" del 25/05/2022;
2. I rifiuti presenti nell'impianto, ricevuti da terzi, sono tra quelli elencati all'Allegato 1 "Elenco rifiuti per codice CER" allegato al provvedimento autorizzativo n. 1547;
3. Adempimenti in merito al DM 188/2020: dichiarazioni di conformità e relativo invio tramite PEC a Provincia e Arpav - Dipartimento provinciale di Vicenza (ALLEGATO H);
4. Dalla verifica effettuata nel registro di carico e scarico presente in impianto, la quantità di rifiuti trattati dall'avvio dell'impianto (23/11/2022) al 31/12/2022 è di circa 3.492 ton, mentre la quantità di rifiuti (ritirati da terzi e prodotti) stoccati presso l'impianto è di 165.859 Kg. Mentre la quantità di rifiuti trattati dall'avvio dell'impianto dal 01/01/2023 alla data del secondo sopralluogo (24/02/2023) è di circa 4.319 ton, mentre la quantità di rifiuti (ritirati da terzi e prodotti) stoccati presso l'impianto è di 245.267 Kg;
5. Tutti i depositi di rifiuti (ritirati da terzi e/o di produzione) e dei prodotti che hanno perso la qualifica di rifiuto sono individuati da apposita cartellonistica;
6. Le macchine ed attrezzature previste in progetto, ovvero:
    a. Pressa/cesoia per rottami ferrosi con motore a scoppio alimentato a gasolio,
    b. Pressa per la carta all'interno del capannone,
    c. trituratore mobile,
    d. carrelli elevatori,
    e. caricatori semoventi con polipo.

   Sono presenti e funzionanti;

7. All'interno dell'impianto durante il sopralluogo sono eseguite le seguenti attività:

STOCCAGGIO

Al momento del sopralluogo sono stoccate le seguenti tipologie di rifiuto, e relativi quantitativi:

- EER 120101, Kg 266 in cumuli nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;
- EER 120102, Kg 14.620 in cumuli nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;
- EER150101, Kg 12.080 in cumuli all'interno del capannone segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;
- EER150102, Kg 5.480 in cumuli all'interno del capannone segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;
- EER 150103, Kg 9.352 in cumuli nel piazzale esterno indicati da apposita segnaletica orizzontale, in attesa di essere trattati;
- EER 150106, Kg 6.640 in cumuli all'interno del capannone segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;
- EER 150107, Kg 820 in cassone nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere conferito ad altro impianto autorizzato;
- EER 160103, Kg 820 in cassone nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere conferito ad altro impianto autorizzato;
- EER 160216, Kg 210 in cassone all'interno del capannone segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;
- EER 170107, Kg 4.280 in cassone nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere conferito ad altro impianto autorizzato;
- EER 170411, Kg 4.195 in cassone all'interno del capannone segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;
- EER 170904, Kg 10.200 in cassone nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere conferito ad altro impianto autorizzato;
- EER 191203, Kg 2.694 in cumuli nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;

- EER 191204, Kg 1.111 in cumuli all'interno del capannone segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;
- EER 191207, Kg 9.039 in cassone nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere conferito ad altro impianto autorizzato;
- EER 191212, Kg 88.040 in cassone nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere conferito ad altro impianto autorizzato;
- EER 200101, Kg 21.060 in cumuli all'interno del capannone segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati;
- EER 200138, Kg 12.750 in cumuli nel piazzale esterno indicati da apposita segnaletica orizzontale, in attesa di essere trattati;
- EER 200140, Kg 41.560 in cumuli nel piazzale esterno segnalati da apposita cartellonistica, in attesa di essere trattati.

COLLAUDO

L'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi della ditta VELLAR CLAUDIO SRL sito in Via VILLA ROSSI n. 65 ad Asiago (Vi) per quanto alla Determina della Provincia di Vicenza n. n. 1547 del 07/11/2022 (Prot. Prov.le n. 45079 del 08/11/2022), con le seguenti osservazioni.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Non vi sono considerazioni aggiuntive da segnalare.

Selvazzano Dentro, 11 maggio 2023

Il COLLAUDATORE

Geom. Stefano Zamborlini

ALLEGATO A – Determina n. 1547 del 07/11/2022

ALLEGATO B – Comunicazione appendice di polizza

ALLEGATO C – Comunicazione di avvio provvisorio e documentazione specifica

ALLEGATO D – Comunicazione programmazione rilievi fonometrici per Valutazione di impatto acustico

ALLEGATO E – Valutazione di impatto acustico

ALLEGATO F – Elenco degli impianti di provenienza del codice EER 191201

ALLEGATO G – Rinnovo periodico di conformità antincendio Adempimenti in merito al DM 188/2020

ALLEGATO H – Adempimenti in merito al DM 188/2020