

RELAZIONE FOTOGRAFICA

DGRV 26 settembre 2006, n° 2966

n. 11042438

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO



Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi

Via Astico, 1

36066 Sandrigo (VI)



analytical

Partnership Ambientale



Relazione fotografica
Rif. interno n. 11042438
DGRV 26 settembre 2006, n° 2966





Impianto per lavorazione inerti, lato ovest.



Impianto per lavorazione inerti, lato nord. Sulla sinistra si notano l'edificio ove vengono espletate le operazioni di accettazione del rifiuto CER 17 03 02.



Impianto di chiarificazione delle acque con particolare della griglia di raccolta.



Particolare dei predosatori contenenti materiale di diversa granulometria per il confezionamento del conglomerato bituminoso.



Operazioni di carico nell'attuale impianto di recupero rifiuti a servizio della mesa in riserva B.



Cumuli di materiale inerte presenti al confine sud del cantiere.



Vasca di essiccazione fanghi nei pressi del confine nord.



Vasca di essiccazione fanghi che percorre il confine est del cantiere. A destra è possibile notare la siepe che delimita il sito su tre lati.



Impianto di confezionamento del conglomerato bituminoso. Si notano sulla destra i silos per lo stoccaggio del bitume.



Copertura sotto cui verrà realizzata la messa in riserva A.